

PISCINE MUNICIPALE CAROLA

Prélèvement n° : 06800180144 du **04/06/2025** à 12h46 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PISCINE CAROLA GRAND BASSIN EXTERIEUR

Code et nom du Point de Surveillance : 0000005492 GRAND BASSIN EXTERIEUR MILIEU

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCL Code UGE : 0926 Code BASSIN 005900 Référence laboratoire : 25M048620-001

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Mesures de terrain						
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	Nulle	SANS OBJET				
Température de l'eau	22,0	°C				
pH	7,6	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	29	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,21	mg(Cl ₂)/L		0,60		
Chlore disponible	2,24	mg(Cl ₂)/L	2,00	5,00		
Chlore total	2,45	mg(Cl ₂)/L				
Analyse laboratoire						
Chlorures	87,2	mg/L				250,00
Carbone organique total	1,1	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aërugiosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur. La baignade ne présente pas de risque sanitaire pour les usagers. La prise d'une douche savonnée avant la baignade contribue à une eau de piscine de bonne qualité.

Colmar, le 11 juin 2025

Pour la Directrice de la Délégation
territoriale du Haut-Rhin,
La technicienne sanitaire



Anne-Rose MORIN