

PISCINE MUNICIPALE CAROLA

Prélèvement n° : 06800180146 du **04/06/2025** à 12h29 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PISCINE CAROLA BASSIN ECOLE EXTERIEUR

Code et nom du Point de Surveillance : 0000005493 PETIT BASSIN ECOLE EXTERIEUR MILIEU

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCL Code UGE : 0926 Code BASSIN 005901 Référence laboratoire : 25M048620-003

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Mesures de terrain						
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	Nulle	SANS OBJET				
Température de l'eau	21,8	°C				
pH	7,6	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	26	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,08	mg(Cl ₂)/L		0,60		
Chlore disponible	2,66	mg(Cl ₂)/L	2,00	5,00		
Chlore total	2,74	mg(Cl ₂)/L				
Analyse laboratoire						
Chlorures	86,7	mg/L				250,00
Carbone organique total	1,1	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aëruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur. La baignade ne présente pas de risque sanitaire pour les usagers. La prise d'une douche savonnée avant la baignade contribue à une eau de piscine de bonne qualité.

Colmar, le 11 juin 2025

Pour la Directrice de la Délégation
territoriale du Haut-Rhin,
La technicienne sanitaire



Anne-Rose MORIN