

Délégation Territoriale du Haut-Rhin

Cité Administrative - Bat J 3 rue Fleischhauer CS 50001 68026 COLMAR CEDEX - Tél. : 03 69 49 30 41

Courriel : ars-grandest-DT68-VSSE@ars.sante.fr

MAIRIE DE RIBEAUVILLE PIS

2 place de l'hôtel de ville

68152 RIBEAUVILLE

PISCINE MUNICIPALE CAROLA

Prélèvement n° : 06800180894 du **30/06/2025** à 10h31 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PISCINE CAROLA BASSIN ECOLE EXTERIEUR

Code et nom du Point de Surveillance : 0000005493 PETIT BASSIN ECOLE EXTERIEUR MILIEU

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCL Code UGE : 0926 Code BASSIN 005901 Référence laboratoire : 25M057518-003

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	Faible	SANS OBJET				
Température de l'eau	26,9	°C				
pH	7,5	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	34	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,40	mg(Cl ₂)/L		0,60		
Chlore disponible	3,42	mg(Cl ₂)/L	2,00	5,00		
Chlore total	3,82	mg(Cl ₂)/L				
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	126	mg/L				250,00
Carbone organique total	4,3	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	38	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur. La baignade ne présente pas de risque sanitaire pour les usagers. La prise d'une douche savonnée avant la baignade contribue à une eau de piscine de bonne qualité.

Colmar, le 15 juillet 2025

Pour la Directrice de la Délégation
territoriale du Haut-Rhin,
La technicienne sanitaire



Anne-Rose MORIN