

Délégation Territoriale du Haut-Rhin

Cité Administrative - Bat J 3 rue Fleischhauer CS 50001 68026 COLMAR CEDEX - Tél. : 03 69 49 30 41

Courriel : ars-grandest-DT68-VSSE@ars.sante.fr

MAIRIE DE RIBEAUVILLE PIS

2 place de l'hôtel de ville

68152 RIBEAUVILLE

PISCINE MUNICIPALE CAROLA

Prélèvement n° : 06800180899 du **07/07/2025** à 14h28 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PISCINE CAROLA PATAUGEOIRE EXTERIEURE

Code et nom du Point de Surveillance : 0000005494 PATAUGEOIRE EXTERIEURE MILIEU

Motif du prélèvement : RECONTROLE EAU DE PISCINE

Type d'analyse : PCL

Code UGE : 0926

Code BASSIN 005902

Référence laboratoire : 25M060091-001

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	Nulle	SANS OBJET				
Température de l'eau	22,0	°C				
pH	7,5	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	33	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,16	mg(Cl ₂)/L		0,60		
Chlore disponible	3,54	mg(Cl ₂)/L	2,00	5,00		
Chlore total	3,70	mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	91,2	mg/L				250,00
Carbone organique total	3,3	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	42	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur. La baignade ne présente pas de risque sanitaire pour les usagers. La prise d'une douche savonnée avant la baignade contribue à une eau de piscine de bonne qualité.

Colmar, le 15 juillet 2025

Pour la Directrice de la Délégation
territoriale du Haut-Rhin,
La technicienne sanitaire



Anne-Rose MORIN